



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

DECRETO del Rettore n. 3571 del 21/10/2015

OGGETTO: Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20 – Torino a far data dal 21 ottobre 2015

IL RETTORE

Visto il DR n. 3131 del 17/9/2015 Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20 – Torino a far data dal 21 settembre 2015;

Visto il DR n. 3391 del 09/10/2015 Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20 – Torino a far data dal 12 ottobre 2015

Considerato che l'Università effettua, con il supporto tecnico di consulenti esperti, l'aggiornamento del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) all'interno dell'immobile di Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20;

Considerato che nel corso dell'attività di aggiornamento del "documento di valutazione del rischio amianto" sono state individuate nelle aule 36, 37, 38 e 39 pavimentazione in vinil-amianto nelle zone sottocattedra retro-cattedra e sale regia

Considerato che l'aggiornamento documentale è svolto in costante confronto con i competenti organi di vigilanza e controllo, in particolare con il S.Pre.S.A.L. dell'A.S.L. TO1, al fine di assicurare la massima tutela di legge della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed equiparati, nonché degli utenti, degli studenti e dei soggetti terzi presenti nell'edificio;

Richiamato il decreto del Rettore n. 1328 del 17/4/2015, e successive proroghe, con il quale era stata disposta in via cautelativa la chiusura temporanea dell'intera Sede di Palazzo Nuovo al fine di svolgere e rendere più efficace il completamento dei sopralluoghi avviati per provvedere agli eventuali interventi necessari;

Rilevato che sono stati eseguiti gli interventi di bonifica per rimozione delle pavimentazioni in vinil-amianto nelle zone sopracitate;

Considerato che in data 30 settembre 2015 (prot. Università 37867 del 30/10/2015) l'ASL To1 ha certificato "che le aule 36 37 38 e 39 site al 1° piano lato via Roero di Cortanze di Palazzo Nuovo – via S. Ottavio 20 Torino, indicate in epigrafe, sono state bonificate da amianto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto nulla osta alla restituzione delle medesime agli aventi diritto";



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Considerata la cessazione delle esigenze di cautela così rappresentate, in ragione di quanto sopracitato, con riferimento alle aule 36, 37, 38 e 39 site al piano, al piano primo lato via Roero di Cortanze, come distintamente individuate nella allegata planimetria;

Richiamato il parere favorevole alla riapertura espresso dal RSPP e dal Medico competente in data 15 settembre 2015;

Informati e sentiti i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, presenti al sopralluogo in data 9/10/2015;

Informati e sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati in data 9 ottobre 2015;

Tenuto conto della costante informazione effettuata tramite l'apposito sito www.palazzonuovo.it;

Considerato che all'interno dell'immobile sono apposte adeguate barriere e idonea segnaletica provvisoria di salute e sicurezza per interdire l'accesso ai locali non utilizzabili, durante il completamento dei relativi lavori di bonifica;

Visto il R.D. 1592 del 1933;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;


Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 1730 del 15.3.2012 e s.m.i.;

DECRETA


Di disporre a far data dal 22 ottobre 2015 la riapertura delle aule 36, 37, 38 e 39 lato via Roero di Cortanze di Palazzo Nuovo (via San Ottavio, 20 - Torino) per le ordinarie forme di utilizzo e fruizione, in ragione dell'assenza di materiali contenenti amianto, come distintamente individuati nella planimetria allegata.

Di revocare per le ragioni di cui in premessa il decreto del Rettore n. 1328 del 17.4.2015 e i successivi decreti rettorali di proroga della chiusura dello stesso immobile, limitatamente ai locali di cui all'allegata planimetria.



IL RETTORE
(Prof. Gianmaria Ajani)

ALLEGATA : Planimetria del piano primo.



LOCALE SOTTOSTANTE

C.so SAN MAURIZIO

VIA ROERO DI CORTANZE

VIA SANT'OTTAVIO

VIA VERDI

DIVIETO DI ACCESSO

IL CONTORNO PERIMETRALE INDICA
BARRIERE IN MURATURA PERSISTENTE

INDICA BARRIERE IN GRIGLIATO METALLICO

INDICA BARRIERE IN LEGNO

PRESCRIZIONI SPRESAL

- AULA 13
- RETROCATTEDRA AULA 37
- RETROCATTEDRA AULA 38
- RETROCATTEDRA AULA 39

AERODISPERSI CTO (2001)

M8-M9-M10-M11-M12

UNITO

BONIFICA IN CORSO

CAMPIONI MASSIVI ARPA

CAMPIONI MASSIVI SPRESAL

TIPO DI INTERVENTI SU VINILICO DA DVR

VINILICO DA CONFINARE O INCASSUARE

VINILICO DA RIMUOVERE

PAVIMENTI SENZA MCA

DIPARTIMENTI UMANISTICI - PALAZZO NUOVO
PIANTA PIANO PRIMO

MASTICE IN OPERA SERRAMENTI NEGATIVO

PAVIMENTO VINILICO NEGATIVO

COLLA PAVIMENTO POSITIVO

PANNELLO NEGATIVO

PAVIMENTO VINILICO POSITIVO

COIBENTAZIONE TUBAZIONE PICCOLO VANO
TECNICO SOTTO AULA NEGATIVA

PANNELLO NEGATIVO